

VOLKSWAGEN

GROUP ITALIA S.P.A.

VOLKSWAGEN GROUP ITALIA S.P.A. 37137 VERONA ITALIA

VS. RIF.
VS. DATA
NS. RIF. VE-T14/OR/dm
TELEFONO
TELEFAX
E-MAIL
DATA 22/01/2020

A tutte le Officine

Loro Sedi
c.a. Titolare
Responsabile Service
Responsabile Tecnico
Responsabile Clienti

Intervento di aggiornamento VA611007

Gentili Signore, Egregi Signori,

Il Costruttore ci informa che sono state riscontrate alcune anomalie nell'utilizzo del sistema di misurazione elettronico regolazione albero a camme **VAS611007** con una difficoltà di collegamento tra VAS611007 e tester di diagnosi VAS.




VOLKSWAGEN GROUP ITALIA S.P.A.
SEDE LEGALE: VIALE G.R. GUMPERT, 1
I-37137 VERONA
TELEFONO +39-045-8091-111
WWW.VOLKSWAGENGROUP.IT

PARTITA IVA IT01779120235
REG. IMPRESE DI VERONA E
CODICE FISCALE 07649360158
REG. NAZ. PILE E ACCUMULATORI
IT09090P00001750
REG. A.E.E. IT11030000007110

SOCIETÀ CON SOCIO UNICO SOGGETTA
ALLA ATTIVITÀ DI DIREZIONE E
COORDINAMENTO DI VOLKSWAGEN AG

La causa principale di questo errore è stata identificata nella scheda SD integrata.

La problematica è circoscritta ai Sistemi VAS611007 con nr. di serie inferiore a 02500.



Se il Vostro VAS611007 rientra nel range sopra indicato si rende necessario sostituire la scheda SD.


Vi preghiamo pertanto di inviare una e-mail all'Ufficio Dotazione Officina (dotazioneofficina@volkswagengroup.it) allegando il modulo di seguito indicato.

VOLKSWAGEN

GROUP ITALIA S.P.A.

Pagina 2

MODULO DI RICHIESTA KIT DI SOSTITUZIONE SCHEDA SD PER I DISPOSITIVI VAS611007 CON NUMERO DI SERIE INFERIORE A 02500



Sì, sono interessato

Il numero di serie del mio VAS611007 è: _____

VI PREGHIAMO DI ALLEGARE UNA FOTO INDICANTE IL NR. DI SERIE DELLO STRUMENTO

Il kit fornito per la sostituzione della scheda SD è formato da:

- Una nuova scheda SD con software preinstallato;
- Sei viti (attenzione viti di diversa lunghezza!);
- Un sigillo adesivo (etichetta) - poiché per sostituire la scheda SD il dispositivo dev'essere aperto durante il periodo di garanzia. Il sigillo è necessario per mantenere il diritto alla garanzia;
- Istruzioni per il montaggio;
- Un QR-code tramite il quale è possibile accedere ad un video dettagliato del montaggio;

Alla ricezione della presente correttamente compilata, Vi invieremo il kit di sostituzione (tramite servizio postale).

DOPO AVER PROVVEDUTO ALLA MODIFICA, VI PREGHIAMO DI SMALTIRE IN AUTONOMIA LE PARTI SOSTITUITE!

Contatti per eventuali richieste di informazioni

Persona di riferimento: _____

(in stampatello)

Telefono: _____

Indirizzo e-mail: _____

_____ Data

_____ Firma / Timbro

VOLKSWAGEN

GROUP ITALIA S.P.A.

Pagina 3

Resta sin da ora inteso che Volkswagen Group Italia S.p.A. non assume alcuna responsabilità qualora non provvediate ad eseguire l'azione sopra descritta o la eseguiate in difformità dalle istruzioni sopra impartite.

È fondamentale che i VAS611007 in Vostro possesso vengano aggiornati entro e non oltre il giorno 29/02/2020.

Per qualsiasi ulteriore informazione è a vostra disposizione l'Ufficio Dotazione Officina tramite indirizzo e-mail dotazioneofficina@volkswagengroup.it.

Con i migliori saluti

P. Gamba

O. Rucco