

VOLKSWAGEN

GROUP ITALIA S.P.A.

VOLKSWAGEN GROUP ITALIA S.P.A. 37137 VERONA ITALIA

VS. RIF.
VS. DATA
NS. RIF. VE-T14/OR/dm
TELEFONO
TELEFAX
E-MAIL
DATA 10/04/2019

A tutte le Officine

Loro Sedi
c.a. Titolare
Responsabile Service
Responsabile Tecnico


Aggiornamento attrezzo speciale 3336 → 3336A

Gentili Signore, Egregi Signori,

L'attrezzo di sollevamento 3336 è stato progettato nel 1993. Questo attrezzo era dimensionato in funzione della tipologia di riparazioni allora previste. Essendo nel frattempo aumentato notevolmente il peso del gruppo trasmissione (cambio), la vite di fissaggio potrebbe subire una deformazione di tipo plastico fino a provocarne la rottura, con conseguente **scivolamento e danneggiamento del cambio / pericolo per l'incolumità dell'utilizzatore.**



Alla luce di ciò, è stata sviluppata una nuova versione dell'attrezzo 3336, ora classificato **3336A**.



Attenzione: solo l'attrezzo 3336 è coinvolto in questa misura service.

VOLKSWAGEN GROUP ITALIA S.P.A.
SEDE LEGALE: VIALE G.R. GUMPERT, 1
I-37137 VERONA
TELEFONO +39-045-8091-111
WWW.VOLKSWAGENGROUP.IT

PARTITA IVA IT01779120235
REG. IMPRESE DI VERONA E
CODICE FISCALE 07649360158
REG. NAZ. PILE E ACCUMULATORI
IT09090P00001750
REG. A.E.E. IT11030000007110



SOCIETÀ CON SOCIO UNICO SOGGETTA
ALLA ATTIVITÀ DI DIREZIONE E
COORDINAMENTO DI VOLKSWAGEN AG

Pagina 2

Per gli attrezzi 3336 in uso presso la Rete Service è stata pertanto decisa l'esecuzione di un intervento di aggiornamento sotto forma di conversione dell'attrezzo da 3336 in 3336A, tale conversione avverrà senza alcun addebito nei Vostri confronti.

Tutti i possessori dell'attrezzo 3336 sono pregati di eseguire quanto prima le seguenti disposizioni (per tutti gli attrezzi presenti all'interno dell'Officina):

1. OFFICINA → Rimozione kit 3336/1 come indicato

	<p>KIT COMPLETO 3336</p>
	<p>PARTICOLARI DA INVIARE A VGI X ROTTAMAZIONE</p>

Pagina 3



2. OFFICINA → Invio del kit 3336/1 al seguente indirizzo

VOLKSWAGEN GROUP ITALIA S.P.A.
Viale G. R. Gumpert, 1
37137 Verona

C.A. Ufficio Dotazione Officina – VE-T14

e contestualmente invio e-mail informativa a

dotazioneofficina@volkswagengroup.it

3. VGI → Alla ricezione del kit 3336/1, Vi verrà inviato gratuitamente il nuovo kit 3336A1 (per ciascun particolare ricevuto);

4. OFFICINA → Aggiornamento del 3336 con il kit 3336A1 (procedura inclusa nel kit 3336A1)

Resta sin da ora inteso che Volkswagen Group Italia S.p.A. (VGI) non assume alcuna responsabilità qualora non provvediate ad eseguire l'azione sopra descritta o la eseguite in difformità dalle istruzioni sopra impartite.

È fondamentale che il kit 3336/1 venga inviato a VGI entro e non oltre il giorno 31/10/2019.

Per qualsiasi ulteriore informazione è a vostra disposizione l'Ufficio Dotazione Officina tramite il sistema Help Line Dotazione Officina.

Con i migliori saluti

P. Gamba

O. Rucco